





3. Чтобы не допускать забивания распылительного сопла продуктом, при его нанесении не прикасайтесь кончиком насадки металлических поверхностей.
4. **В случае сквозных отверстий** нанесите несколько капель продукта на поверхности болта и гайки только на участке их взаимного зацепления.
5. **В случае глухих отверстий** нанесите несколько капель продукта внутрь отверстия на внутреннюю резьбу до самого дна такого отверстия.
6. **Для целей герметизации** нанесите круговой (360°) валик продукта в районе первых ниток резьбы на детали с наружной резьбой («папа» или болтовой компонент), не затрагивая при этом самую первую ее нитку. Вдавите продукт в резьбу, так чтобы он заполнил все возможные пустоты. В случае крупной резьбы (и соответственно больших объемов пустот) возьмите соответствующее количество продукта и, кроме того, нанесите также круговой (360°) валик продукта на резьбу детали, имеющей внутреннюю резьбу («мама» или гаечный компонент).
7. Соберите крепление и затяните его требуемым моментом.

#### **При разборке:**

1. Разбирайте крепление как обычно, с использованием стандартного ручного инструмента.
2. В редких случаях, когда ручной инструмент не справляется с задачей из-за слишком большой площади зацепления деталей, выполните местный прогрев гайки или болта до температуры примерно 250°C. Разборку соединения производите в горячем виде.

#### **При очистке:**

1. Отвердившийся (заполимеризованный) продукт можно удалить с загрязненных поверхностей, сочетая смачивание его очищающим растворителем Loctite и механическую зачистку, например, проволочной щеткой.

#### **LMS – Loctite Material Specification (Спецификация материалов Loctite)**

LMS от 12 декабря 2007 года. По указанным свойствам имеются отчеты об испытаниях для каждой товарной партии. Отчеты об испытаниях по LMS включают выбранные отделом контроля качества параметры испытаний, специфицирование которых мы сочли наиболее подходящими для потребительских нужд. Кроме того, на местах ведется постоянный и всесторонний контроль, чтобы гарантировать неизменность показателей и качества продукта. Особые спецификационные требования потребителей могут быть согласованы через отдел контроля качества (Henkel Quality).

#### **Хранение**

Храните продукт в невскрытой заводской упаковке в сухом прохладном месте. Информация об условиях хранения может быть указана на этикетке, имеющейся на упаковке с продуктом.

**Оптимальная температура хранения – от 8°C до 21°C.**  
**Хранение при температурах ниже 8°C или выше 28°C может неблагоприятно сказаться на свойствах продукта.** Продукт, извлеченный из заводского контейнера, может загрязниться в процессе использования. Поэтому никогда не возвращайте остатки продукта в исходный контейнер. Компания Henkel Corporation не будет нести ответственности за качество продукта, который был загрязнен или хранился в условиях, отличающихся от вышеуказанных. Если Вам необходима дополнительная информация, просьба обращаться к Вашему местному Центру технического обслуживания (Technical Service Center) или представителю службы поддержки потребителей (Customer Service Representative).

#### **Преобразование единиц измерения**

(°C x 1,8) + 32 = °F  
 кВ/мм x 25,4 = В/мил  
 мм / 25,4 = дюймов  
 мкм / 25,4 = мил  
 Н x 0,225 = фунт  
 Н/мм x 5,71 = фунт/дюйм  
 Н/мм<sup>2</sup> x 145 = psi  
 МПа x 145 = psi  
 Н·м x 8,851 = фунт·дюйм  
 Н·м x 0,738 = фунт фут  
 Н·мм x 0,142 = унций·дюйм  
 мПа·сек = сПз

#### **Примечание:**

Содержащиеся здесь данные представлены только для целей общего информирования потребителей и считаются вполне надежными. Однако мы не предполагаем своей ответственности за результаты, полученные другими, поскольку их методы и практические приемы находятся вне нашего контроля. Потребители должны сами нести ответственность за свои решения о пригодности тех или иных упомянутых здесь производственных методиках и принять все необходимые предосторожности для защиты имущества и людей от тех опасностей, которые могут быть связаны с их использованием. В свете вышесказанного компания Henkel Corporation специально указывает, что она не берет на себя гарантий, прямо выраженных или подразумеваемых, включая гарантии сохранения товарного вида или пригодности для какой-либо конкретной цели, в связи с продажей или использованием продуктов Henkel Corporation. Компания Henkel Corporation особо указывает, что не несет ответственности ни за какой случайный или косвенный ущерб, включая недополученную прибыль. Представленное здесь обсуждение различных процессов или составов не должно рассматриваться как основание для пренебрежения имеющимися в их отношении патентными правами третьих лиц или как лицензионное право в отношении каких-либо патентов самой компании Henkel Corporation, которые могут защищать рассматриваемые процессы или составы. Мы рекомендуем каждому потенциальному потребителю нашей продукции провести предварительные испытания предложенных вариантов, прежде чем планировать их регулярное использование, используя приводимые здесь данные лишь в качестве ориентира. Данный продукт может быть защищен одним или несколькими патентами Соединенных Штатов или других стран, а также патентными заявками.

#### **Использование торговых марок**

Если иное не оговорено особо, все торговые марки, указанные в данном документе, являются торговыми марками Henkel Corporation в США и во всем мире. Знак® обозначает торговую марку, зарегистрированную в Патентном ведомстве США (US Patent and Trademark Office).

Ссылочный номер – 0.1.