LOCTITE®

Loctite® 8040
Freeze & Release

Состав для высвобождения сильно заржавевших или пригоревших частей:

Быстрое охлаждение разъединяемых частей!

Henkel

Loctite® 8040 Freeze & Release

- **Высвобождение за счет быстрого охлаждения (-43 °C)**
- **Высвобождает сильно заржавевшие и пригоревшие соединения**
- **Высвобожденные части остаются смазанными и защищенными от коррозии**

Loctite® 8040 Freeze & Release мгновенно охлаждает заржавевшие и прикипевшие части (болты, гайки, штифты) до -43 °C. Исключительный эффект быстрой заморозки создает микроскопические трещины в слое ржавчины, позволяющие смазочному компоненту состава при помощи капиллярного эффекта проникать внутрь слоя ржавчины. Деталь может быть легко демонтирована уже через 1-2 минуты после нанесения.

- Моментальная заморозка (-43 °C) – быстрый и удобный способ для высвобождения прикипевших и заржавевших частей. Это вызывает дифференциальное тепловое сжатие частей из-за резкого, почти мгновенного охлаждения. В слое ржавчины появляются трещины, что помогает проникновению смазочного компонента.
- Капиллярный эффект* позволяет смазочному компоненту быстро и эффективно проникать в слой ржавчины.
- Высвобожденные части остаются смазанными и защищенными от коррозии.

*Капиллярный эффект – возможность жидкостей свободно увлажнять поверхности объектов и проникать в трещины (даже вверх против силы тяготения).

Примеры применения:

Прикипевшие и заржавевшие части резьбовой или цилиндрической сборки в любой промышленности, включая автомобили, грузовики, сельскохозяйственную и строительную технику, общую промышленность.

Как применять:

Удалите грязь, и поверхностную ржавчину, хорошо встряхните баллончик, распыляйте на требуемую поверхность в течение приблизительно 5-10 секунд с расстояния 10-15 см. Части могут быть демонтированы после 1-2 минут реакции. В случае необходимости повторите процедуру.



Информация для заказа

Loctite 8040 Freeze & Release	
Содержит	400 мл, аэрозоли
Фасовка	12 банок в коробке
IDH номер	760225

Технические данные

Химический состав	мин. масла, без силик.
Плотность при 20 °C	0,60 г/см³
Цвет	янтарный
Температура применения	от -20 до +45 °C
Темп. максималь. охлаждения	до -43 °C
Вязкость смазки	< 5 mPa.s

Данные, которые содержатся здесь, предназначены только для справочной информации.
Пожалуйста, свяжитесь с вашим региональным представителем технической поддержки Henkel Loctite для рекомендации по специфике этой продукции.

ООО «Русхенк»
Подразделение Loctite
107045, Россия, Москва, Колокольников пер., 11
Тел.: +7 (495) 745-55-88, факс: +7 (495) 745-55-89
www.henkel.ru
www.loctite.ru
www.loctite.su
эл.почта: msk.henkel-technologies@henkel.com